



UNIMETRA, spol. s r.o.
Těšínská 773/396
716 00 Ostrava, Radvanice
Tel./fax : +420 596 229 011-19
e-mail : unimetra@unimetra.cz
<http://www.unimetra.cz>

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU MĚŘIDEL

- Měřidlo i měřený předmět vždy před měřením očistěte. Případné nečistoty mohou ovlivnit výsledek měření.
- Optimálních výsledků je dosaženo při teplotě 20°C, při jiných teplotách dochází k ovlivnění výsledku měření daného teplotní délkovou roztažností příslušného materiálu.
- Měřidlo nepoužívejte k jiným účelům, než měření příslušných veličin.
- Měřidlo skladujte v čistém a suchém prostředí.
- Měřidla vyrobená z materiálů podléhajících korozi lze očistit jen na nezbytně nutnou dobu měření. Po použití je nutné ošetření vhodným konzervačním prostředkem. Konzervace je nezbytná při skladování, je-li relativní vlhkost vyšší než 50%. Měřidlo je třeba chránit před vodou a agresivními chemickými látkami.
- Měřidlo je třeba chránit před prudkými otřesy a pády.
- Elektronická měřidla nepopisujte elektrickým vyjiskřovacím perem – může dojít k nežádoucímu ovlivnění elektroniky.
- Měřidla, kalibry, nebo měrky s vyšší přesností (v řádu μm) nepopisujte gravírováním, nebo elektrickým vyjiskřovacím perem – může dojít k nežádoucímu ovlivnění přesnosti.