

# OCELOVÁ MĚŘÍTKA

**Použití:** pro běžná dílenská měření na rýsovacích deskách, přímo ve výrobě, na kontrolních pracovištích, na měřicích stolech, na metrologických pracovištích ke kalibraci stáječích metrů a měřitek nižších stupňů přesnosti. Oblast použití v dílenských podmínkách IT 10 - IT 16 v závislosti na měřicí metodě a odečítání (okem, lupou, mikroskopem).

Přesnost: dle EG (EG = směrnice Rady 78/629/EHS, převzato do vyhlášky MPO č. 339/2000 Sb.)

Il.tř.př =  $\pm(0,3+0,2L)$ mm, kde L je v m

**Provedení:** nerez ocel,

- stupnice začíná od hrany
- dobrá čitelnost, (matově-chromované provedení=výborná čitelnost)
- vhodné ke kalibraci

Stupnice A = mm / mm (horní i dolní mm dělení)

Stupnice B = 1/2mm / mm (horní 1/2mm dělení, dolní mm dělení)

Stupnice C = inch / mm (horní 1/64; 1/32 a 1/16 inch dělení, dolní mm dělení)



## Ocelová měřítka, stupnice laserem gravírovaná (hlubší rytí)

### Lesklé provedení

délka (mm)	průřez (mm)	zleva doprava		
		stupnice A obj. číslo	stupnice B obj. číslo	stupnice C obj. číslo
150	13x0,5	<b>0460 201</b>	<b>0460 221</b>	<b>0460 241</b>
200	13x0,5	<b>0460 202</b>	<b>0460 222</b>	<b>0460 242</b>
300	15x0,5	<b>0460 204</b>	<b>0460 224</b>	<b>0460 244</b>
500	20x0,5	<b>0460 205</b>	<b>0460 225</b>	<b>0460 245</b>
1000	20x0,5	<b>0460 206</b>	<b>0460 226</b>	<b>0460 246</b>
300	30x1,0	<b>0460 207</b>	<b>0460 227</b>	<b>0460 247</b>
500	30x1,0	<b>0460 208</b>	<b>0460 228</b>	<b>0460 248</b>
1000	30x1,0	<b>0460 209</b>	<b>0460 229</b>	<b>0460 249</b>
1500	30x1,0	<b>0460 210</b>	<b>0460 230</b>	<b>0460 250</b>
2000	30x1,0	<b>0460 211</b>	<b>0460 231</b>	<b>0460 251</b>
3000	30x1,0	<b>0460 212</b>	<b>0460 232</b>	<b>0460 252</b>
3000	30x2,0	<b>0460 213</b>	<b>0460 233</b>	-

### Matově chromované

délka (mm)	zleva doprava				zprava doleva	
	průřez (mm)	stupnice A obj. číslo	stupnice B obj. číslo	průřez (mm)	stupnice A obj. číslo	stupnice B obj. číslo
150	13x0,5	<b>0460 501</b>	<b>0460 521</b>	13x0,5	<b>11060015</b>	-
200	13x0,5	<b>0460 502</b>	<b>0460 522</b>		-	-
300	15x0,5	<b>0460 504</b>	<b>0460 524</b>	13x0,5	<b>11060030</b>	-
500	20x0,5	<b>0460 505</b>	<b>0460 525</b>	20x0,5	<b>13060050</b>	-
1000	20x0,5	<b>0460 506</b>	<b>0460 526</b>	20x0,5	<b>13060100</b>	-
300	30x1,0	<b>0460 507</b>	<b>0460 527</b>	30x1,0	<b>19060030</b>	-
500	30x1,0	<b>0460 508</b>	<b>0460 528</b>	30x1,0	<b>08110050</b>	<b>08120050</b>
1000	30x1,0	<b>0460 509</b>	<b>0460 529</b>	30x1,0	<b>08110100</b>	<b>08120100</b>
1500	35x1,5	<b>0460 510</b>	-	30x1,0	<b>08110150</b>	<b>08120150</b>
2000	35x1,5	<b>0460 511</b>	-	30x1,0	<b>08110200</b>	<b>08120200</b>



## Ocelová měřítka ohebná, stupnice barvou nanášená

Přesnost: dle EG II. =  $\pm(0,3+0,2L)$ mm, kde L je v m

Provedení: nerez ocel,

- stupnice začíná od hrany

- matově chromované, výborná čitelnost

- vhodné ke kalibraci


Stupnice A = mm / mm (horní i dolní mm dělení)

Stupnice B = 1/2mm / mm (horní 1/2mm dělení, dolní mm dělení)

Stupnice C = inch / mm (horní 1/64; 1/32 a 1/16 inch dělení, dolní mm dělení)

Stupnice D = mm / inch (horní mm dělení, dolní 1/64; 1/32 a 1/16 inch dělení)

délka (mm)	průřez (mm)	zleva doprava			zprava doleva		
		stupnice A obj. číslo	stupnice B obj. číslo	stupnice C obj. číslo	stupnice A obj. číslo	stupnice B obj. číslo	stupnice C obj. číslo
100	13x0,5	<b>10010010</b>	<b>10020010</b>	<b>10030010</b>	<b>11010010</b>	<b>11020010</b>	<b>11030010</b>
150	13x0,5	<b>10010015</b>	<b>10020015</b>	<b>10030015</b>	<b>11010015</b>	<b>11020015</b>	<b>11030015</b>
200	13x0,5	<b>10010020</b>	<b>10020020</b>	<b>10030020</b>	<b>11010020</b>	<b>11020020</b>	<b>11030020</b>
250	13x0,5	<b>10010025</b>	<b>10020025</b>	<b>10030025</b>	<b>11010025</b>	<b>11020025</b>	<b>11030025</b>
300	13x0,5	<b>10010030</b>	<b>10020030</b>	<b>10030030</b>	<b>11010030</b>	<b>11020030</b>	<b>11030030</b>
150	18x0,5	<b>12010015</b>	<b>12020015</b>	<b>12030015</b>	<b>13010015</b>	<b>13020015</b>	<b>13030015</b>
300	18x0,5	<b>12010030</b>	<b>12020030</b>	<b>12030030</b>	<b>13010030</b>	<b>13020030</b>	<b>13030030</b>
400	18x0,5	<b>12010040</b>	<b>12020040</b>	<b>12030040</b>	<b>13010040</b>	<b>13020040</b>	<b>13030040</b>
500	18x0,5	<b>12010050</b>	<b>12020050</b>	<b>12030050</b>	<b>13010050</b>	<b>13020050</b>	<b>13030050</b>
1000	18x0,5	<b>12010100</b>	<b>12020100</b>	<b>12030100</b>	<b>13010100</b>	<b>13020100</b>	<b>13030100</b>
1500	18x0,5	<b>12010150</b>	<b>12020150</b>	<b>12030150</b>	<b>13010150</b>	<b>13020150</b>	<b>13030150</b>
2000	18x0,5	<b>12010200</b>	<b>12020200</b>	<b>12030200</b>	<b>13010200</b>	<b>13020200</b>	<b>13030200</b>
2500	18x0,5	<b>12010250</b>	<b>12020250</b>	<b>12030250</b>	<b>13010250</b>	<b>13020250</b>	<b>13030250</b>
3000	18x0,5	<b>12010300</b>	<b>12020300</b>	<b>12030300</b>	<b>13010300</b>	<b>13020300</b>	<b>13030300</b>
3500	18x0,5	<b>12010350</b>	<b>12020350</b>	<b>12030350</b>	<b>13010350</b>	<b>13020350</b>	<b>13030350</b>
4000	18x0,5	<b>12010400</b>	<b>12020400</b>	<b>12030400</b>	<b>13010400</b>	<b>13020400</b>	<b>13030400</b>
5000	18x0,5	<b>12010500</b>	<b>12020500</b>	-	<b>13010500</b>	<b>13020500</b>	-
6000	18x0,5	<b>12010600</b>	<b>12020600</b>	-	<b>13010600</b>	<b>13020600</b>	-
500	20x1,0	<b>16010050</b>	<b>16020050</b>	<b>16030050</b>	<b>17010050</b>	<b>17020050</b>	<b>17030050</b>
1000	20x1,0	<b>16010100</b>	<b>16020100</b>	<b>16030100</b>	<b>17010100</b>	<b>17020100</b>	<b>17030100</b>
1500	20x1,0	<b>16010150</b>	<b>16020150</b>	<b>16030150</b>	<b>17010150</b>	<b>17020150</b>	<b>17030150</b>
2000	20x1,0	<b>16010200</b>	<b>16020200</b>	<b>16030200</b>	<b>17010200</b>	<b>17020200</b>	<b>17030200</b>
2500	20x1,0	<b>16010250</b>	<b>16020250</b>	<b>16030250</b>	<b>17010250</b>	<b>17020250</b>	<b>17030250</b>
3000	20x1,0	<b>16010300</b>	<b>16020300</b>	<b>16030300</b>	<b>17010300</b>	<b>17020300</b>	<b>17030300</b>
3500	20x1,0	<b>16010350</b>	<b>16020350</b>	<b>16030350</b>	<b>17010350</b>	<b>17020350</b>	<b>17030350</b>
4000	20x1,0	<b>16010400</b>	<b>16020400</b>	<b>16030400</b>	<b>17010400</b>	<b>17020400</b>	<b>17030400</b>
5000	20x1,0	<b>16010500</b>	<b>16020500</b>	-	<b>17010500</b>	<b>17020500</b>	-
6000	20x1,0	<b>16010600</b>	<b>16020600</b>	-	<b>17010600</b>	<b>17020600</b>	-



## Ocelová měřítko tenká, stupnice barvou nanášená

Přesnost: dle EG II. =  $\pm(0,3+0,2L)$ mm, kde L je v m

Provedení: nerez ocel,

- stupnice začíná od hrany

- matově chromované, výborná čitelnost

- vhodné ke kalibraci

Stupnice A = mm / mm (horní i dolní mm dělení)

Stupnice B = 1/2mm / mm (horní 1/2mm dělení, dolní mm dělení)


Stupnice C = inch / mm (horní 1/64; 1/32 a 1/16 inch dělení, dolní mm dělení)

Stupnice D = mm / inch (horní mm dělení, dolní 1/64; 1/32 a 1/16 inch dělení)

délka (mm)	průřez (mm)	zleva doprava			zprava doleva		
		stupnice A obj. číslo	stupnice B obj. číslo	stupnice D obj. číslo	stupnice A obj. číslo	stupnice B obj. číslo	stupnice D obj. číslo
300	30x1,0	<b>18010030</b>	<b>18020030</b>	<b>18040030</b>	<b>19010030</b>	<b>19020030</b>	<b>19040030</b>
500	30x1,0	<b>18010050</b>	<b>18020050</b>	<b>18040050</b>	<b>19010050</b>	<b>19020050</b>	<b>19040050</b>
600	30x1,0	<b>18010060</b>	<b>18020060</b>	<b>18040060</b>	<b>19010060</b>	<b>19020060</b>	<b>19040060</b>
1000	30x1,0	<b>18010100</b>	<b>18020100</b>	<b>18040100</b>	<b>19010100</b>	<b>19020100</b>	<b>19040100</b>
1500	30x1,0	<b>18010150</b>	<b>18020150</b>	<b>18040150</b>	<b>19010150</b>	<b>19020150</b>	<b>19040150</b>
2000	30x1,0	<b>18010200</b>	<b>18020200</b>	<b>18040200</b>	<b>19010200</b>	<b>19020200</b>	<b>19040200</b>
3000	30x1,0	<b>18010300</b>	<b>18020300</b>	<b>18040300</b>	<b>19010300</b>	<b>19020300</b>	<b>19040300</b>
4000	30x1,0	<b>18010400</b>	<b>18020400</b>	<b>18040400</b>	<b>19010400</b>	<b>19020400</b>	<b>19040400</b>
5000	30x1,0	<b>18010500</b>	<b>18020500</b>	-	<b>19010500</b>	<b>19020500</b>	-
6000	30x1,0	<b>18010600</b>	<b>18020600</b>	-	<b>19010600</b>	<b>19020600</b>	-
7000	30x1,0	<b>18010700</b>	<b>18020700</b>	-	<b>19010700</b>	<b>19020700</b>	-
8000	30x1,0	<b>18010800</b>	<b>18020800</b>	-	<b>19010800</b>	<b>19020800</b>	-
9000	30x1,0	<b>18010900</b>	<b>18020900</b>	-	<b>19010900</b>	<b>19020900</b>	-
10000	30x1,0	<b>18011000</b>	<b>18021000</b>	-	<b>19011000</b>	<b>19021000</b>	-
11000	30x1,0	<b>18011100</b>	<b>18021100</b>	-	<b>19011100</b>	<b>19021100</b>	-
12000	30x1,0	<b>18011200</b>	<b>18021200</b>	-	<b>19011200</b>	<b>19021200</b>	-
500	40x2,0	<b>24010050</b>	<b>24020050</b>	<b>24040050</b>	<b>25010050</b>	<b>25020050</b>	<b>25040050</b>
1000	40x2,0	<b>24010100</b>	<b>24020100</b>	<b>24040100</b>	<b>25010100</b>	<b>25020100</b>	<b>25040100</b>
1500	40x2,0	<b>24010150</b>	<b>24020150</b>	<b>24040150</b>	<b>25010150</b>	<b>25020150</b>	<b>25040150</b>
2000	40x2,0	<b>24010200</b>	<b>24020200</b>	<b>24040200</b>	<b>25010200</b>	<b>25020200</b>	<b>25040200</b>

Na poptávku:

- měřítko s nulou uprostřed
- měřítko se stupnicí zhora dolů
- měřítko se stupnicí zdola nahoru
- měřítko se skosením




# OCELOVÁ MĚŘÍTKA PEVNÁ

## Výtah z DIN 866

Přesnost	Celková délka (mm)						
	500	1000	1500	2000	3000	4000	5000
866/A	TK 40/0	TK 40/0	TK 60/0	TK 60/0	TK 80/0	TK 100/0	TK 120/0
866/b	TK 100/0	TK 100/0	TK 150/0	TK 150/0	TK 200/0	TK 250/0	TK 300/0

**Příklad:** Měřítka 500mm dle DIN 862/A



Dovolená úchylka vzdálenosti dvou libovolných rysek nesmí být větší než  $\pm 40\mu\text{m}$  od jmenovité hodnoty. Jelikož tento požadavek platí pro libovolný úsek dělení, pak úchylka celkové délky vztažená k nulové čáře, nesmí rovněž překročit hodnotu  $40\mu\text{m}$ . Číselné hodnoty v tabulce jsou mezní hodnoty.

### Měřítka s přesahem

Přesnost dle DIN 866/A

Provedení:

- ochrana obou konců, mm - dělení.

Vhodná pro přesná měření i jako pracovní etalon organizace, pro kalibraci měřitek nižších tříd přesnosti.

Etalonová měřítka musí být kalibrována.

Délka (mm)	Průřez (mm)	Provedení		Hmotnost (kg)
		C - ocel	Nerez	
		Obj. číslo	Obj. číslo	
500	30x 6	<b>451 101</b>	<b>451 201</b>	0,700
1000	40x 8	<b>451 102</b>	<b>451 202</b>	2,500
1500	40x 8	<b>451 103</b>	<b>451 203</b>	3,700
2000	50x10	<b>451 104</b>	<b>451 204</b>	7,900
3000	50x10	<b>451 105</b>	<b>451 205</b>	11,900
4000	60x12	<b>451 106</b>	<b>451 206</b>	23,000
5000	70x15	<b>91010500</b>	<b>91000500</b>	40,000



### Měřítka bez přesahu

Přesnost dle DIN 866/B

Provedení:

- počátek stupnice od hrany


- mm dělení

Vhodná pro běžná měření i jako pracovní etalon organizace pro kalibraci ocelových stáčecích metrů.

Etalonová měřítka musí být kalibrována.

Délka (mm)	Průřez (mm)	Provedení		Hmotnost (g)
		C - ocel	Nerez	
		Obj. číslo	Obj. číslo	
500	25x 5	<b>452 101</b>	<b>452 201</b>	500
1000	30x 6	<b>452 103</b>	<b>452 203</b>	1400
1500	30x 6	<b>452 104</b>	<b>452 204</b>	2100
2000	40x 8	<b>452 105</b>	<b>452 205</b>	5000
2500	40x 8	<b>452 106</b>	<b>452 206</b>	6300
3000	40x 8	<b>452 107</b>	<b>452 207</b>	7500
4000	50x10	<b>452 108</b>	<b>452 208</b>	15800
5000	60x12	<b>452 109</b>	<b>452 209</b>	28000

452 101



## Měřítka se smrštěním – se dvěma stupnicemi

Provedení:

- **591S** – nerez ocel, průřez **30x1 mm**
- **191S** – pružinová ocel, průřez **30x1 mm**
- číslování v cm zleva doprava
- stupnice laserem gravírovaná

Délka	300 mm	500 mm	1000 mm
-------	--------	--------	---------

Kombinace stupnic (pro všechny délky)	0,5%/mm	0,8%/mm	1,0%/mm	1,2%/mm
	1,25%/mm	1,4%/mm	1,5%/mm	1,6%/mm
	1,8%/mm	2,0%/mm	3,0%/mm	
	0,75%/0,5%	1,0%/0,8%	1,25%/1,0%	1,5%/1,0%
	1,6%/1,4%	2,0%/1,0%	2,0%/1,5%	2,5%/1,8%

Příklad obj. čísla: nerez ocel, stupnice 1,0%/0,8%, délka 1000mm  
**591S.1,0%/0,8%.1000**

## Měřítka se smrštěním – s jednou stupnicí

Provedení:

- **592S** – nerez ocel, průřez **20x0,5 mm** nebo **30x1 mm**
- **192S** – pružinová ocel, průřez **19x0,6 mm** nebo **30x1 mm**
- číslování v cm zleva doprava
- stupnice laserem gravírovaná

Délka	300 mm	500 mm	1000 mm
-------	--------	--------	---------

Stupnice (pro všechny délky)	0,20%	0,25%	0,30%	0,40%	0,50%	0,60%
	0,70%	0,75%	0,80%	1,00%	1,10%	1,15%
	1,20%	1,25%	1,30%	1,40%	1,50%	1,60%
	1,65%	1,70%	1,75%	1,80%	2,00%	2,20%
	2,25%	2,30%	2,40%	2,50%	2,60%	2,63%
	2,70%	2,75%	2,80%	3,00%	3,25%	3,50%
	4,00%	4,20%	4,50%	5,00%	5,50%	6,00%
	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%
	10,00%	12,00%	12,50%	14,30%		

Příklad obj. čísla: nerez ocel, průřez 20x0,5mm, smrštění 1,75%, délka 1000mm  
**592S.20x0,5.1,75%.1000**

## Měřítka hliníková

- profil z hliníku, povrchová úprava elox
- se skosením
- mm dělení
- laserem ryté rysky

délka (mm)	průřez (mm)	hmotnost (g)	obj. číslo
300	50x5	190	<b>0453 422</b>
600	50x5	350	<b>0453 430</b>
1000	50x5	580	<b>0453 434</b>





Brinellova lupa

## POMŮCKY PRO ODEČÍTÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI MĚŘENÍ S MĚŘICÍMI PÁSMY A MĚŘÍTKY

### Lupa měřicí Brinellova

Použití: pro odečítání při přesném měření s měřicím pásmem.

Provedení: zvětšení 12x  
stupnice s dělením 0,05mm  
měřicí rozsah 6 mm

Obj. č. **RL-12**



MA 121

MA 132

### Malý přenosný měřicí mikroskop

#### MA 121-21-b2/R-M-12

Použití: pro měření a kontrolu stupnic

Záměrná deska R-M-12  
Stupnice : 0 - 6 mm  
Počet dílků : 120  
Nejmenší dílek: 0,05 mm  
Zvětšení : 25x  
Zorné pole:  $\varnothing$  6 mm

#### MA 121-21-b2/R-M-11

Stupnice : 0 - 3 mm  
Počet dílků : 150  
Nejmenší dílek: 0,02 mm  
Zvětšení : 42x  
Zorné pole:  $\varnothing$  3 mm

#### MA 132

Na poptávku okulár MA 132 s odečítáním 0,001 mm.

### Lupa stojánková s osvětlením

#### Typ D 430

- halogenové osvětlení 2x10W
- skleněná bikonvexní čočka,  $\varnothing$  110 mm, zvětšení 2,25x
- čtyřramenný pantograf s pružinami a kovovou stolní svěrkou
- obj. číslo: **D430-LS02H20**

#### Typ D 433

- parametry shodné s D 430
- navíc přidavý segment  $\varnothing$  22 mm se zvětšením 4,25x,
- obj. číslo: **D433-LS03H20**



D 433

D 430



D 430

### KALIBRACE (na objednávku)

Měřítka - pracovní měřidla nestanovená, dodáváme i s úvodní kalibrací. Měřítka jsou po kalibraci opatřena kalibrační značkou, kalibračním protokolem a zkušebním listem, ve kterém jsou uvedeny korekce na jednotlivých kalibrovaných úsecích.